

## **Produktkatalog 33 (905/7)**

**Alle Preise inkl. 19% MwSt.**

# Índice

<b>33 (905/7)</b> .....	5
carroceria .....	5
retrovisor exterior .....	5
alumbrado (905) .....	6
alumbrado (907) .....	7
piezas carroceria .....	8
chapas reparacion 1 .....	9
chapas reparacion 2 .....	10
parachoques (905).....	11
parachoques (907).....	12
elevelunas .....	13
Emblemas .....	14
motor.....	15
AIR SYSTEM.....	15
bloque motor.....	16
Camisas + Pistones .....	16
1.5 Boxer .....	16
1.7 I 8V.....	17
Kurbelwelle .....	18
correas.....	19
circuito carburante .....	20
(905/7) 8V.....	20
bomba carburante .....	20
(907) 16V.....	21
bomba carburante .....	21
juntas motor .....	22
(905/7) 8V.....	22
juntas motor.....	22
kit juntas motor.....	23
kit juntas motor.....	24
(907) 16V.....	25
juntas motor.....	25
kit juntas motor.....	26
kit juntas motor.....	27
lote de esparragos culata.....	28
(905/7) TD .....	29
juntas motor.....	29
juntas culata.....	30
kit juntas motor.....	31
lote de esparragos culata.....	32
circuito agua .....	33
(905/7) 8V.....	33
radiador agua .....	33
termostato .....	34
bomba agua.....	35
mangueras.....	36
vaso de expansion.....	37

(907) 16V.....	38
bomba agua.....	38
mangueras.....	39
vaso de expansion.....	40
(905/7) 1.8 TD.....	41
radiador agua.....	41
termostato.....	42
bomba agua.....	43
vaso de expansion.....	44
soportes motor.....	45
(905/7) 1.8 TD.....	45
distribución.....	46
arboles de levas (905/7) 8V.....	46
arboles de levas (907) 1.7 IE 16V.....	47
arboles de levas (905/7) 1.8 TD.....	48
valvulas (905/7) 8V.....	49
valvulas (907) 1.7 IE 16V.....	50
valvulas (905/7) 1.8 TD.....	51
correa dentada 905/7 8V.....	52
correa dentada (907) 1.7 IE 16V.....	53
filtros.....	54
filtros (905/7) 8V.....	54
filtros (907) 16V.....	55
filtros (905/7) TD.....	56
escape.....	57
escape (905).....	57
1.2/1.3/1.5 Verg. Bj. >89.....	57
1.5 QV.....	58
1.5 4x4.....	59
1.7 QV/IE.....	60
1.7 QV/IE KAT.....	61
1.7 IE 4x4.....	62
escape (907).....	63
1.4/1.7 IE 8V KAT.....	63
1.7 IE 16V.....	64
1.7 IE 16V KAT.....	65
1.7 IE 4x4.....	66
1.7 IE 16V 4x4 Bj. >92.....	67
1.7 IE 16V KAT 4x4 Bj. >92.....	68
1.7 IE 4x4 KAT. Bj. >92.....	69
1.7 IE 4x4 KAT. Bj. 92>.....	70
1.7 IE 16V KAT 4x4 Bj. 92>.....	71
Lambda Sonde (905).....	72
1.7 QV/IE.....	72
Lambda Sonde (907).....	73
1.4/1.7 IE 8V.....	73
1.7 IE 16V.....	74
1.7 IE 16V 4x4 Bj. >92.....	75
1.7 IE 4x4 Bj. >92.....	76
1.7 IE 4x4 Bj. 92>.....	77

1.7 IE 16V 4x4 Bj. 92> .....	78
transmision.....	79
arboles de transmision .....	79
33/SW (905) .....	79
33/SW (907) .....	80
caja velocidades.....	81
soportes caja (905) nicht 4x4.....	81
soportes caja (907) nicht 4x4.....	82
embrague .....	83
kit embrague 33/SW (905) .....	83
kit embrague 33/SW (907) .....	84
mando embrague.....	85
mando embrague 33/SW (905).....	85
mando embrague 33/SW (907).....	86
frenado .....	87
discos de freno .....	87
tambours .....	88
pastillas 905 vorne.....	89
pastillas 907 vorne.....	90
pastillas tras. ....	91
zapatas .....	92
pinzas 905 del. ....	93
pinzas 907 del. ....	94
pinzas tras. ....	95
bomba de freno/servo .....	96
bombines de rueda.....	97
latiguillos .....	98
cable de freno de mano (905) .....	99
cable de freno de mano (907) .....	100
suspension.....	101
amortiguadores (905).....	101
amortiguadores (907).....	102
suspension (905) del. ....	103
suspension (907) del. ....	104
suspension (905) post. ....	105
rodamientos de rueda (905) .....	106
suspension (907) post. ....	107
rodamientos de rueda (907) .....	108
direccion .....	109
piezas dirección .....	109
electricidad.....	110
electricidad motor .....	110
sensor .....	110
encendido (905) .....	111
encendido (907) .....	112
alternador/motor de arranque (905).....	113
alternador/motor de arranque (907).....	114
sistema limpia parabrisas.....	115
sistema limpia parabrisas.....	115
acabado interior .....	116




## Beleuchtung/Lightning 33 (905)



1	SW01820	faro der. 33 (905) (ajuste manual)	Preis auf Anfrage
2	SW01821	faro izq. 33 (905) (ajuste manual)	163.11 EUR
3	BL49957	intermitente der. 33/SW (905) naranja	36.90 EUR
4	BL49958	intermitente izq. 33/SW (905) naranja	36.90 EUR
5	BL50106	intermitente der. 33/SW (905) blanco	34.37 EUR
6	BL50107	intermitente izq. 33/SW (905) blanco	34.37 EUR
9	RL01833	foco trasero der. 33/SW (905) rojo/ amarillo >12.88	117.81 EUR
10	RL01832	foco trasero izq. 33/SW (905) rojo/ amarillo > 12.88	117.81 EUR
11	RL08747	foco trasero der. 33 (905) >90 /SW (905/7) > rojo/blanc	117.81 EUR

## Beleuchtung/Lightning 33 (907)



1	SW81536	faro izq. 33 (907) (ajuste electrico) sin cligno	132.34 EUR
2	SW81537	faro der. 33 (907) (ajuste electrico) sin intermitente	132.34 EUR
3	BL81540	intermitente izq. 33/SW (907) naranja	33.34 EUR
4	BL81541	intermitente der. 33/SW (907) naranja	33.34 EUR
6	BL82887	intermitente der. 33/SW (907) blanco	49.50 EUR
7	NSW28794	anti-niebla izq. 33(907),75 blanco	92.82 EUR
9	ZBL35358	intermitente lateral 33/SW (907)	11.19 EUR
10	RL00912	foco trasero izq. 33 (907) Base >6.91 rojo/naranja	81.04 EUR
11	RL00932	foco trasero izq. 33 (907) Base 7.91 > rojo/naranja	101.55 EUR
12	RL00902	foco trasero izq. 33 (907) Super > 6.91 rojo/blanco	81.04 EUR
14	RL00911	foco trasero der. 33 (907) Base > 6.91 rojo/naranja	81.04 EUR
15	RL00931	foco trasero der. 33 (907) # Base 7.91>rojo/naranja	101.55 EUR
16	RL00901	foco trasero der. 33 (907) Super >6.91 rojo/blanco	81.04 EUR
17	RL00921	foco trasero der. 33 (907) Super 7.91 > rojo/blanco	84.63 EUR

### 33 (905/7) > carroceria > piezas carroceria




1	MH00121	capo motor 33 (905)	220.55 EUR
3	MH05281	capo motor 33 (907)	210.30 EUR
4	QT05233	travesano (bajo radiador) 33 (907)	40.01 EUR
7	KF05312	aleta del. der. 33 (905)	Preis auf Anfrage
7	KF05311	aleta del. izq. 33 (905)	70.78 EUR
8	KF05313	aleta del. der. 33 (907)	83.61 EUR
9	GF8103	Gasfeder Heckklappe 33 (907A) 90-94 ohne Spoiler auch S	34.87 EUR
9	GF05771	muelle neumático capo mateletero 33/SW (907)	20.00 EUR
9	GF9288	muelle neumático capo mateletero 33 (907) con Spoiler	28.62 EUR
9	GF6404	muelle neumático capo mateletero 33 (907) sin Spoiler	32.32 EUR
9	GF4785	muelle neumático capo mateletero 33 (905)	30.68 EUR
10	SIR7778	clip fijacion muelle neumático 33 (905/7)	Preis auf Anfrage

## Reparaturbleche/Repairpanels 33 (905/7)



**1. RB 05141**  
vorne links/front left

**2. RB 05142**  
vorne rechts/front right




**3. RB 05151**  
hinten links/rear left

**4. RB 05152**  
hinten rechts/rear right




**5. RB 05161**  
vorne links/front left

**6. RB 05162**  
vorne rechts/front right



**7. RB 05171**  
hinten links/rear left

**8. RB 05172**  
hinten rechts/rear right




**9. RB 05011**  
links/left

**10. RB 05012**  
rechts/right


<b>3</b>	<b>RB05151</b>	chapa reparacion bajo de puerta post. izq. 33 (905/7)	<b>27.55 EUR</b>
<b>4</b>	<b>RB05152</b>	chapa reparacion bajo de puerta post. der. 33 (905/7)	<b>27.55 EUR</b>
<b>5</b>	<b>RB05161</b>	chapa reparacion por debajo de la puerta del. izq. 33 (	<b>15.85 EUR</b>
<b>6</b>	<b>RB05162</b>	chapa reparacion por debajo de la puerta del. der. 33 (	<b>15.85 EUR</b>
<b>7</b>	<b>RB05171</b>	chapa reparacion por debajo de la puerta post. izq. 33	<b>15.85 EUR</b>
<b>8</b>	<b>RB05172</b>	chapa reparacion por debajo de la puerta post. der. 33	<b>15.85 EUR</b>

## Reparaturbleche/Repairpanels 33 (905/7)



1	RB05521	chapa reparacion 33 (905/7) orificio llenado tanque	29.00 EUR
2	RB05581	arco aleta post. izq. 33 (905/7)	49.00 EUR
3	RB05582	arco aleta post. der. 33 (905/7)	49.00 EUR

## Stoßfänger/Bumper 33 (905)



2	KG05991	rejilla 33 (905) gris	Preis auf Anfrage
3	STF05900	parachoques delantero 33 (905) negro, sin anti-niebla	Preis auf Anfrage
4	STF05950	parachoques trasero 33 (905) negro	Preis auf Anfrage
5	23 033 3 0	Alfa emblema 75 mm metal, 33,75,145/6, 155,156,164,166,	26.50 EUR

## Stoßfänger/Bumper 33 (907)



<b>3</b>	<b>23 033 3 0</b>	Alfa emblema 75 mm metal, 33,75,145/6, 155,156,164,166,	<b>26.50 EUR</b>
<b>4</b>	<b>ZL22409</b>	junquillo cromado 33 (907) (por debajo del faro der. )	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>5</b>	<b>ZL22410</b>	junquillo cromado 33 (907) (por debajo del faro izq. )	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>6</b>	<b>STF05905</b>	parachoques delantero 33 (907), negro con anti-niebla	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>7</b>	<b>STF05955</b>	parachoques trasero 33 (907) negro	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>8</b>	<b>STF77928</b>	parachoques trasero 33 SW (907) gris	<b>305.20 EUR</b>

### 33 (905/7) > carroceria > elevelunas

1



1	FH010116	Fensterheber komplett 33 VR	198.99 EUR
1	FH010117	Fensterheber komplett 33 VL	198.99 EUR

### 33 (905/7) > carroceria > Emblemas



1	23 033 3 0	Alfa emblema 75 mm metal, 33,75,145/6, 155,156,164,166,	26.50 EUR
1	23 038 0 0	Alfa Emblem 75mm Metall 33,75,145/6,155,156,164,166 115	19.00 EUR



1 LMS45813

Luftmassenschlauch 33 (907) 1.7 IE 16V

66.68 EUR



1 KB2415704

Kolben 84 mm 1.5 Boxer Übermaß 0,4


109.77 EUR

33 (905/7) > motor > bloque motor > Camisas + Pistones > 1.7 I 8V



1	KB24162	Kolben mit Übermaß 33 (907),145/6 1.7 IE 16V +0,40	Preis auf Anfrage
1	KB24160	Kolben Sud Sprint,33 (905/7) 1.7 IE 8V	Preis auf Anfrage


33 (905/7) > motor > bloque motor > Kurbelwelle



<b>1</b>	PLS92134	Pleuellagersatz +020 AR 33 (907A) 1,7i.E. 16V 90-96 AR1	Preis auf Anfrage
<b>1</b>	PL41784	Pleuellagersatz STD AR33 1,7 16V	59.00 EUR
<b>2</b>	HL91423	Hauptlagersatz Sud/Sprint,33 (905/7 ) 1.2/1.3/1.4/1.5/1	Preis auf Anfrage
<b>2</b>	HL10443	Hauptlager AR33 1,7 16V Standard	Preis auf Anfrage
<b>2</b>	HL92135 025	Hauptlagersatz Boxer 1.7 IE 16V Übermaß + 0,25	38.98 EUR

## Keilriemen/V-Belt 33 (905/7)

ohne/without  
Klimaanlage/AC:




**1. KR 10A875**  
9,5/10x875  
1.2/1.3 45 A Generator

**2. KR 10A865**  
9,5/10x865  
1.2/1.3 55 A Generator

**3. 03 071 0 0**  
9,5/10x850  
1.3 S/1.4 IE/1.5/1.7/IE

Servolenkung/Powersteering:

**4. 03 070 0 0**  
9,5/10x825



<b>1</b>	<b>KR10A875</b>	correa 9.5x870/5 Sud/Sprint,Arna,33 (905/7) alternador,	<b>11.90 EUR</b>
<b>2</b>	<b>KR10A865</b>	correa 9.5x865 33 (905/7) alternador 55 A	<b>10.21 EUR</b>
<b>3</b>	<b>03 071 0 0</b>	correa alternador 9,5x850	<b>15.51 EUR</b>
<b>4</b>	<b>03 070 0 0</b>	correa alternador 9,5x825	<b>13.90 EUR</b>

## Kraftstoffpumpe/Fuel Pump 33 (905/7) 8V

1. KP 0565  
Vergaser Modelle/  
carburetor version



2. KP 46091  
Einspritz Modelle/  
injection version



0	09 039 0 0	Kupplungsschlauch Stahlflex für Giulia,GTJ,GTV,Spider,A	45.90 EUR
1	KP0565	pompe carburant Sud/Sprint33 bomba carburante Sud/Sprin	59.00 EUR
2	KP46091	bomba carburante 33 (907),75,90, RZ/SZ GTV/6, Spider 90	155.00 EUR
2	09 039 0 0	Kupplungsschlauch Stahlflex für Giulia,GTJ,GTV,Spider,A	45.90 EUR

33 (905/7) > motor > circuito carburante > (907) 16V > bomba carburante

## Kraftstoffpumpe/Fuel Pump 33 (907) 16V

---



1	KP46091	bomba carburante 33 (907),75,90, RZ/SZ GTV/6, Spider 90	155.00 EUR
1	07 039 0 0	goma para bomba de gasolina eléctrica Spider 90,33ie,75,	10.90 EUR

33 (905/7) > motor > juntas motor > (905/7) 8V > juntas motor

## Dichtungen Motor/Gaskets Engine 33 (905/7) 8V



**1. VDD 3900**



**2. WD 14200**  
35x58x10 mm



**3. ASKD 29600**  
1.2/1.3/1.4  
unten/lower




**4. ASKD 04851**  
1.5/1.7  
unten/lower



**5. ASKD 24717**  
oben/top



**6. SAT 094405**




**7. WD 17600**  
40x56x10 mm

**8. WD 30500**  
62x80x12 mm

<b>1</b>	VDD3900	junta cubre-culata Sud/Sprint, 33 (905/7), 145/6 corcho	<b>10.90 EUR</b>
<b>2</b>	WD14200	retén arbol de levas Sud/Sprint, 33 (905/7), 145/6 Boxe	<b>14.90 EUR</b>
<b>3</b>	ASKD29600	junta colector admision Boxer inf.	<b>4.50 EUR</b>
<b>4</b>	ASKD04851	junta colector admision Boxer inf.	<b>3.50 EUR</b>
<b>5</b>	ASKD24717	junta colector admision Boxer sup.	<b>5.50 EUR</b>
<b>6</b>	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	<b>2.90 EUR</b>
<b>7</b>	WD17600	retén ciguenal delantero 40/56/10 Sud/ Sprint, 33 (905/	<b>18.66 EUR</b>
<b>8</b>	WD30500	retén ciguenal trasero (volante-motor) Sud/Sprint, 33 (	<b>39.00 EUR</b>

33 (905/7) > motor > juntas motor > (905/7) 8V > kit juntas motor

## Kopfdichtsatz/Head Set 33 (905/7) 8V





1. ZKDS 35400  
1.5

2. ZKDS 40500  
1.4 IE

1	ZKDS35400	kit juntas motor-parte alta Sud/Sprint 33 (905) 1.5/ti	164.99 EUR
2	ZKDS40500	kit juntas motor-parte alta 33,145/6, 1.4 ie 91-96	139.90 EUR

## Motordichtsatz/Full Set 33 (905/7) 8V



1. MDS 41700  
1.2/1.3, >1987

2. MDS 41800  
1.3, 1988->


3. MDS 41900  
1.5

4. MDS 54000  
1.4 IE

5. MDS 42100  
1.7/IE


1	MDS41700	kit juntas motor Sud/Sprint, 33 (905) 1.2/1.3 71-87	152.86 EUR
2	MDS41800	kit juntas motor Sud/Sprint 33 (33 1.3 79-89	152.86 EUR
3	MDS41900	kit juntas motor Sud/Sprint 33 (905) 78-90	204.20 EUR
4	MDS54000	kit juntas motor 33,145/6 1.4 ie 91-96	Preis auf Anfrage
5	MDS42100	kit juntas motor Sud/Sprint, 33/SW (905/7) 1.7 ie/QV 8V	189.00 EUR

## Dichtungen Motor/Gaskets Engine 33 (907) 16V



1	VDD46400	junta cobre-culata izq. 33,145/6 1.7 ie/16V 90-96	22.99 EUR
2	VDD46500	junta cobre-culata der. 33, 145/6 1.7ie/ 16V 90-96	12.83 EUR
3	WD57200	retén arbol de levas 33 (907), 145/6 1.7 ie 16V	9.90 EUR
4	ASKD25029	junta colector admision 33 (907),145/6 Boxer 16V	12.53 EUR
5	SAT46397	junta colector escape 33 (907), 145/6 1.7 ie 16V	8.50 EUR
6	WD17600	retén ciguenal delantero 40/56/10 Sud/ Sprint, 33 (905/	18.66 EUR
7	WD30500	retén ciguenal trasero (volante-motor) Sud/Sprint, 33 (	39.00 EUR

## Kopfdichtsatz/Head Set 33 (907) 1.7 IE 16V




1 ZKDS2700

kit juntas motor-parte alta 145/146/33 1.7 ie 16V 90-9

116.62 EUR

33 (905/7) > motor > juntas motor > (907) 16V > kit juntas motor

## Motordichtsatz/Full Set 33 (907) 1.7 IE 16V



1 MDS16000


kit juntas motor 145/146/33 1.7 ie 16V 91-97 incl.ju

215.00 EUR

33 (905/7) > motor > juntas motor > (907) 16V > lote de esparragos culata

Kopfschraubensatz/Haed Screw Set 33 (907) 1.7 IE 16V

---



1. ZKSS 263



---

1 ZKSS263

juego de esparragos 33 (907), 145/6 1.7 ie 16V

Preis auf Anfrage

33 (905/7) > motor > juntas motor > (905/7) TD > juntas motor

## Dichtungen Motor/Gaskets Engine 33 (905/7) 1.8 TD




1. VDD 8100



2. ASKD 83742



3. AGKD 32812




4. WD 26200  
52x68x10 mm

5. WD 41700  
110x130x13 mm

1	VDD8100	junta cobre-culata 6,33 1.8 TD, 2.5 TD	25.64 EUR
2	ASKD83742	junta colector adm. 33 1.8 TD, 75 2.0/ 2.4 TD,155,164/S	2.42 EUR
3	AGKD32812	junta colector escape 6,75,90,155,164 Super, Alfetta 2.	3.59 EUR
4	WD26200	retén ciguenal delantero (polea) 33 1.8TD, 155 2.5 TD	7.15 EUR
5	WD41700	retén ciguenal post. (volante-motor) 33 1.8TD,155,164 2	18.30 EUR

## Kopfdichtung/Head Gasket 33 (905/7) 1.8 TD



### Achtung/Attention:

Beim Bestellen der Kopfdichtung bitte auf die entsprechende Markierung achten!  
Before you order the headgasket, please note the marking!


1. ZKD 11500  
1.42 mm

2. ZKD 11510  
1.52 mm

3. ZKD 11520  
1.62 mm

1	ZKD11500	junta culata Alfetta, 6,33,75,90,155,164 1.8-2.5 TD epa	28.00 EUR
2	ZKD11510	junta culata Alfetta, 6,33,75,90,155,164 1.8-2.5 TD epa	28.00 EUR
3	ZKD11520	junta culata Alfetta 6,33,75,155,164 1.8-2.5 TD espesor	30.38 EUR

## Kopfdichtsatz/Head Set 33 (905/7) 1.8 TD




1 ZKDS6000

kit juntas motor-parte alta (sin junta culata) 33 1.8 T


40.01 EUR

33 (905/7) > motor > juntas motor > (905/7) TD > lote de esparragos culata

Kopfschraubensatz/Head Screw Set 33 (905/7) 1.8 TD



1. ZKSS 9300




1 ZKSS9300

juego de esparragos 33 1.8 TD

50.27 EUR

## Kühler/Radiator 33 (905/7) 8V

---



1 MK11010


radiator 33 (905), Sud/Sprint 1.2/1.3/ 1.5/1.7 73-89

219.00 EUR

## Termostat 33 (905/7) 8V

---

1. TH 150883  
(905), >1989



2. TH 595386  
(907), 1989->



---

1 TH150883

termostato Sud/Sprint, 33 (905) 1.2/1.3


32.50 EUR

33 (905/7) > motor > circuito agua > (905/7) 8V > bomba agua

## Wasserpumpe/Waterpump 33 (905/7) 8V

---

1. WP 02110




---

1 WP02110


bomba agua Sud/Sprint 1.2/1.3 1.5/ti #5051904>,33(905/7

69.90 EUR

33 (905/7) > motor > circuito agua > (905/7) 8V > mangueras



2	KWS02968	Kühlwasserschlauch oben Sud/Sprint, 33 (905)	20.50 EUR
3	KWS06768	Kühlwasserschlauch vom Heizungskühler 33 (905) 1.3/1.5	15.70 EUR



1 KWB5389

Kühlwasserausgleichsbehälter AR33 mit Elektr. Standanze


65.00 EUR

33 (905/7) > motor > circuito agua > (907) 16V > bomba agua

## Wasserpumpe/Waterpump 33 (907) 16V

---

1. WP 02110




---

1 WP02110


bomba agua Sud/Sprint 1.2/1.3 1.5/ti #5051904>,33(905/7

69.90 EUR

33 (905/7) > motor > circuito agua > (907) 16V > mangueras



<b>1</b>	<b>KWS02968</b>	<b>Kühlwasserschlauch oben Sud/Sprint, 33 (905)</b>	<b>20.50 EUR</b>
<b>3</b>	<b>KWS04023</b>	<b>Kühlwasserschlauch Thermostatgehäus e 33 (905/7),145/6</b>	<b>3.70 EUR</b>
<b>4</b>	<b>KWS33399</b>	<b>Kühlwasserschlauch Thermostatgehäus e 33 (905/7) mit Li</b>	<b>18.00 EUR</b>





1 KWB5389

Kühlwasserausgleichsbehälter AR33 mit Elektr. Standanze

65.00 EUR

## Kühler/Radiator 33 (905/7) TD



<b>1</b>	<b>MK10991</b>	<b>radiador 33 (905) 1.8 TD 86-90</b>	<b>299.12 EUR</b>
<b>2</b>	<b>MK22528</b>	<b>radiador 33 (907) 1.8 TD 90&gt;</b>	<b>221.59 EUR</b>

33 (905/7) > motor > circuito agua > (905/7) 1.8 TD > termostato

## Termostato 33 (905/7) TD

---

1. TH 629183



---

1 TH629183

termostato 33 (905/7) 1.8 TD (con carter)

46.58 EUR

33 (905/7) > motor > circuito agua > (905/7) 1.8 TD > bomba agua

## Wasserpumpe/Waterpump 33 (905/7) TD

---

1. WP 00130




---

1 WP00130

bomba aqua 33 (905/7) 1.8 TD, 155,164 2.5 TD

59.50 EUR

33 (905/7) > motor > circuito agua > (905/7) 1.8 TD > vaso de expansion




1 KWB00633

Kühlwasserausgleichsbehälter Alfa 33 TD(907A5) 88-94

29.90 EUR

## Motorlager/Enginemount 33 (905/7) 1.8 TD



1 ML9235

soporte motor 33 (905/7) delantero G+D 1.8 TD

73.86 EUR

## Nockenwelle/Camshaft 33 (905/7) 8V

**1. NKW 04366**  
1.2/1.3 (905)


**2. NKW 37313**  
1.3 S, >1988 (905)

**3. NKW 37371**  
1.3 S, >1989>/1.5 (905)

**4. NKW 15038**  
1.7 S (905)

**5. NKW 37868**  
1.7 IE (905), H35,5


**6. NKW 11456**  
1.7 IE (905), H37,3/  
1.4/1.7 IE (907), >02.1992



**7. NKW 12289**  
1.4/1.7 IE (907), 03.1992>

<b>1</b>	<b>NKW04366</b>	arbol de levas Sud, 33 (905) 1.2/1.3	<b>391.00 EUR</b>
<b>2</b>	<b>NKW37313</b>	arbol de levas Sud/Sprint,33 (905) 1.3 S 1.5/4x4/QV	<b>224.01 EUR</b>
<b>3</b>	<b>NKW37371</b>	arbol de levas Sud/Sprint 1.5 ti (1ra Serie) 33 (905) 0	<b>193.89 EUR</b>
<b>4</b>	<b>NKW15038</b>	arbol de levas Sud/Sprint,33 (905) 1.7 S	<b>259.00 EUR</b>
<b>5</b>	<b>NKW37868</b>	arbol de levas Sud/Sprint,33 (905) 1.7 ie (H35,5)	<b>193.89 EUR</b>
<b>6</b>	<b>NKW11456</b>	arbol de levas Sud/Sprint,33 (905/7) 1.4 1.5/1.7 ie (H3	<b>279.00 EUR</b>
<b>7</b>	<b>NKW12289</b>	arbol de levas 33 (907),145/6 1.4/1.6/ 1.7 ie 92>	<b>259.00 EUR</b>


# Nockenwelle/Camshaft 33 (907) 16V



1	NKW49581	asrbol de levas(admision) 33 (907) 1.7 ie 16V (ECE-04)	204.14 EUR
2	NKW10542	arbol de levas (admision) 145/6 1.7 ie 16V	Preis auf Anfrage
3	NKW91896	arbol de levas (escape) 33, 145/6 1.7 ie 16V	258.99 EUR

## Nockenwelle/Camshaft 33 (905/7) TD

---




---

1 NKW24470 arbol de levas 33 (905/7) 1.8/1.9 TD

502.67 EUR

## Ventiltrieb/Valve Train 33 (905/7) 8V



**3. VE 90391**  
1.2/1.3/1.5 (905)  
Einlaß/intake

**4. VE 91619**  
1.5 S (905)  
Einlaß/intake

**5. VE 91620**  
1.7 (905)  
Einlaß/intake

**6. VE 91629**  
1.4/1.7 IE (907)  
Einlaß/intake

**1. HST 42273**  
1.2/1.3/1.5

**2. HST 23146**  
1.7/IE

**7. VA 90392**  
1.2/1.3/1.5 (905)  
Auslaß/exhaust


**8. VA 91615**  
1.5 S (905)  
Auslaß/exhaust

**9. VA 91621**  
1.7 (905)  
Auslaß/exhaust

**10. VA 91630**  
1.4/1.7 IE (907)  
Auslaß/exhaust


1	HST42273	botador hidr. Sud/Sprint,33 (905) 1.2/1.3/1.5	12.79 EUR
2	HST23146	botador hidr. Sud/Sprint,33 (905/7), 145/6 1.4/1.6/1.7	22.50 EUR
3	VE90391	valvula admision Boxer 1.2/1-.3/1.5, Sud/Sprint, 33 (90	29.90 EUR
4	VE91619	valvula admision Sud/Sprint 1.5 ti, 33 (905) 1.5 QV	20.80 EUR
5	VE91620	valvula admision Sud/Sprint 1.7,33 (905/7) 1.7 ie	Preis auf Anfrage
6	VE91629	valvula admision Sud/Sprint 33 (905/7) 145/6 Boxer 8V	19.65 EUR
7	VA90392	valvula escape Boxer 1.2/1.3/1.5, Sud/ Sprint, 33 (905)	18.00 EUR
8	VA91615	valvula escape Boxer 1.2/1.3/1.5, Sud/ Sprint,33 (905)	30.77 EUR
9	VA91621	valvula escape Sud/Sprint,33 (905/7) 1.7 8V	Preis auf Anfrage
10	VA91630	valvula escape Sud/Sprint, 33 (905/7), 145/6 Boxer 8V	29.75 EUR
11	VK 8	Ventilkeil 8mm Twin Spark	1.20 EUR
12	VSD03345	Ventilschaftdichtung Twin Spark	4.00 EUR
13	VFEA0222	Ventilführung Boxer Einlaß-Auslaß	4.50 EUR

## Ventiltrieb/Valve Train 33 (907) 16V




1	VE56008	valvula admision Alfa 33/145/146 1.7 ie. 16V	39.00 EUR
2	VA91623	valvula escape 33 (907), 145/6 Boxer 16V	Preis auf Anfrage
3	HST64980	botador hydr. 33(907)145/6 1.7ie, 16V 147 3.2 GTA, 156	31.50 EUR
4	VSD3357	Ventilschaftdichtung 2,5 V6 3,0V6/3,2V6/147,156,164,166	3.90 EUR

## Ventiltrieb/Valve Train 33 (905/7) TD




1	KH24449	balancin admision 33 (905/7) 1.8 TD	61.04 EUR
2	KH24448	balancin escape 33 (905/7), 1.8 TD	61.04 EUR
3	SS96243	vastago botador 33 (905/7),75,155,164 Super TD	13.23 EUR
4	HST07198	botador 33 (905/7),75,155,164/Super TD	28.73 EUR
5	VFEA07152	guia valvula adm./escape33 (905/7) 1.8TD	10.15 EUR
6	VA91438	valvula escape 155,164/Super 2.5 TD 33 (905/7)1.8 TD,75	81.55 EUR
7	VE91437	valvula admision 155,164/Super 2.5 TD 33, (905/7) 1.8 T	37.85 EUR

## Zahnriemen/Timingbelt 33 (905/7) 8V




1	ZR94140	correa dentada 098S170 Sud/Sprint,33 (905/7) 1.3/1.5/1.	34.90 EUR
2	ZR94055	correa dentada 100S170 33 (905/7) 1.3/1.5/1.7/ie/16V/Q	23.21 EUR
3	SR56001	rodillo tensor izq. Sud/Sprint,33,145/6	88.00 EUR
4	SR56000	rodillo tensor der. Sud/Sprint,33,145/6	88.00 EUR
5	SR56010	rodillo tensor 33,145/6 1.7 ie 16V (rodillo suelto)	34.00 EUR

## Zahnriemen/Timingbelt 33 (907) 16V




1	ZR94387	correa dentada 121SP200 33,145/6 1.7 ie 16V arbol de l	41.00 EUR
2	SR56010	rodillo tensor 33,145/6 1.7 ie 16V (rodillo suelto)	34.00 EUR
3	SR86519	rodillo tensor 33 (907) 145/6 1.7 ie 16V sup. izq. , so	99.00 EUR
4	SR86520	rodillo tensor 33 (907) 145/6 1.7 ie 16V inf. der. (so	56.04 EUR

## Filter 33 (905/7) 8V




1	OF123	filtro aceite Sud/Sprint,33(905/7) 116 6-cilindros/Turb	11.00 EUR
2	LF40	filtro aire Sud/Sprint,33 (905) 1.2/1.3/ti redondo	19.90 EUR
3	LF185	filtro aire 33 (905/7)145/6 Boxer rect.	20.90 EUR
4	KF013	filtro carburante	4.62 EUR
5	KF96	filtro carburante Sud/Sprint,33 (905/7), 145/6,155, ros	25.99 EUR

## Filter 33 (907) 16V




<b>1</b>	<b>OF123</b>	filtro aceite Sud/Sprint,33(905/7) 116 6-cilindros/Turb	<b>11.00 EUR</b>
<b>2</b>	<b>LF185</b>	filtro aire 33 (905/7)145/6 Boxer rect.	<b>20.90 EUR</b>
<b>3</b>	<b>KF96</b>	filtro carburante Sud/Sprint,33 (905/7), 145/6,155, ros	<b>25.99 EUR</b>

## Filter 33 (905/7) TD



<b>1</b>	<b>OF123</b>	<b>filtro aceite Sud/Sprint,33(905/7) 116 6-cilindros/Turb</b>	<b>11.00 EUR</b>
<b>2</b>	<b>LF185</b>	<b>filtro aire 33 (905/7)145/6 Boxer rect.</b>	<b>20.90 EUR</b>
<b>3</b>	<b>KF234</b>	<b>filtro carburante 6,33,75,90,145/6,155 164,Alfetta, Gui</b>	<b>19.08 EUR</b>

## Abgasanlage/Exhaust System 33 (905) 1.2/1.3/1.5




Alfa 33 Lim. 1.2/1.3/1.5

4/83

1	VR106001	latiguillo escape Sud 1.2-1.5, Berlina 2da Serie33 1.5	155.00 EUR
2	MSD106076	silenciador intermediario Sud 1.3/ti & 1.5/ti/S 33 (905)	129.00 EUR
3	NSD106007	silenciador terminal Sud/Sprint 1.2-1.5 79-84, 33 1.3 5	159.50 EUR
4	NSD111607	silenciador terminal Sud 1.3 Sprint 79-84 33 1.3-1.5	109.00 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (905) > 1.5 QV

## Abgasanlage/Exhaustsystem 33 (905) 1.5 QV




33 1.5 QUADRIFOGLIO VERDE/TI (105 cv)

7/'84-'89

1	VR106301	latiguillo escape Sud/Sprint 1.5 ti 82-84, 33 (905 & 9	270.00 EUR
2	MSD106076	silenciador intermediario Sud 1.3/ti & 1.5/ti/S 33 (905	129.00 EUR
3	NSD106307	silenciador terminal 33 (905) 1.5 QV 7.84- 11.86	76.95 EUR
4	NSD106607	silenciador terminal Sud/Sprint 1.7 QV 33 (905/7) 1.4-1	159.00 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR


33 (905/7) > escape > escape (905) > 1.5 4x4

## Abgasanlage/Exhaustsystem 33 (905) 1.5 4x4



1	VR106401	latiguillo escape 33 (905) 1.5 4x4 84-89	97.46 EUR
2	MSD106406	silenciador intermediario 33 (905) 1.4 4x4 84-89	109.00 EUR
3	NSD106407	silenciador terminal 33 (905) 1.5 4x4 84-89	88.66 EUR
4	NSD106507	silenciador terminal 33 (907) SW 1.4ie 4x4	106.51 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

## Abgasanlage/Exhaustsystem 33 (905) 1.7 QV/IE




33 1.7 Q. VERDE / i.e. (1140/18 cv)/(1070/10 cv)

'86-'89

1	VR106601	latiguillo escape Sud/Sprint 1.7 QV 33 (907) 1.5 1.7 ie	123.64 EUR
2	MSD106076	silenciador intermediario Sud 1.3/ti & 1.5/ti/S 33 (905)	129.00 EUR
3	NSD106607	silenciador terminal Sud/Sprint 1.7 QV 33 (905/7) 1.4-1	159.00 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (905) > 1.7 QV/IE KAT.

## Abgasanlage/Exhaustsystem 33 (905) 1.7 QV/IE KAT




33 1.7 i.e. KAT. (102 cv)

'88-'89

1	VR106631	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 90-92	499.48 EUR
3	NSD106607	silenciador terminal Sud/Sprint 1.7 QV 33 (905/7) 1.4-1	159.00 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT094407	junta escape primario 6 2.0/2.5 V6, 33 catalizado - Mo	4.87 EUR
7	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (905) > 1.7 IE 4x4

## Abgasanlage/Exhaustsystem 33 (905) 1.7 IE KAT 4x4




33 1.7 i.e. 4x4 SPORT WAGON KAT. (102 cv)

'88-8/'92

1	VR62810	latiguillo escape 33 SW (905/7) 1.7 ie 4x4 cat.	499.48 EUR
3	MSD107106	silenciador intermdiaro 33 SW (907) 1.7 ie catalizador	249.00 EUR
4	NSD112107	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 4x4	113.65 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT094407	junta escape primario 6 2.0/2.5 V6, 33 catalizado - Mo	4.87 EUR
7	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.4/1.7 IE 8V KAT.

## Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 8V KAT




33 i.e. KAT. 1.3/1.4/1.5/1.7 (88 cv)(93 cv)(95 cv)(105 cv)

• = x 1.7 (90-92)

'90-94

1	VR111501	latiguillo escape 33 (907) 1.3,1.4 1.5 ie 90-94	515.00 EUR
2	VR106631	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 90-92	499.48 EUR
5	NSD111807	silenciador terminal 33 (907) 1.4-1.7 ie 90-94	99.00 EUR
6	NSD111907	silenciador terminal 33 (907) SW 1.4 1.7 ie 90-94	77.95 EUR
7	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
8	SAT094407	junta escape primario 6 2.0/2.5 V6, 33 catalizado - Mo	4.87 EUR
9	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

## Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 1.7 IE 16V




33 1.7 i.e. 16V (1133cv)

'90-'92

1	VR112201	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 16V	Preis auf Anfrage
2	MSD112206	silenciador intermediario 33 (907) 1.7 ie 16V sin catal	229.00 EUR
3	NSD112207	silenciador terminal 33 (907) 1.7 ie 16V	113.65 EUR
4	NSD112307	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 16V	130.90 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.7 IE 16V KAT

Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 1.7 IE 16V KAT



33 1.7 i.e. 16V KAT. (1120 cv)


• 8/92  
□ 9/92.

'90-'94

1	VR112231	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 16V cat.	564.75 EUR
2	VR112801	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 16V cat. 09.92>	423.16 EUR
4	KAT90160	catalizador 33/SW (907) 1.7 ie 16V	661.68 EUR
5	NSD112207	silenciador terminal 33 (907) 1.7 ie 16V	113.65 EUR
6	NSD112307	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 16V	130.90 EUR
7	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
8	SAT094407	junta escape primario 6 2.0/2.5 V6, 33 catalizado - Mo	4.87 EUR
9	SAT47140	junta tubo primario/catalizador 33/SW (907) 1.7 ie 16V	5.90 EUR
10	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.7 IE 4x4

## Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 1.7 IE 4x4




33 1.7 i.e. 4x4 (107 cv)

'90-'92

1	VR112001	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 4x4	157.68 EUR
2	MSD112006	silenciador intermdiaro 33 (907) 1.7 ie 4x4	145.00 EUR
3	NSD112007	silenciador terminal 33 (907) 1.7 ie 4x4	118.41 EUR
4	NSD112107	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 4x4	113.65 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.7 IE 16V 4x4 Bj. >92

Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 1.7 IE 16V 4x4 Bj. >92




33 1.7 i.e. 16V 4x4 (133 cv)

'90-'92

1	VR112201	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 16V	Preis auf Anfrage
2	MSD112406	silenciador intermediario 33 (907) 1.7 ie 16V 4x4	189.00 EUR
3	NSD112007	silenciador terminal 33 (907) 1.7 ie 4x4	118.41 EUR
4	NSD112107	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 4x4	113.65 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

### 33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.7 IE 16V KAT 4x4 Bj. >92

#### Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 1.7 IE 16V 4x4 KAT Bj. >92



33 1.7 i.e. 16V 4X4 KAT. (129 cv)


• ZUKUERZEN (= OE 50547146)

'90-8/'92

1	VR112801	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 16V cat. 09.92>	423.16 EUR
3	MSD112406	silenciador intermediario 33 (907) 1.7 ie 16V 4x4	189.00 EUR
4	NSD112007	silenciador terminal 33 (907) 1.7 ie 4x4	118.41 EUR
5	NSD112107	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 4x4	113.65 EUR
6	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
7	02 059 3 0	junta escape Spider catalyse 86-96, catalizador-silenc	6.79 EUR
8	RV501205	racor 50mm	14.88 EUR
9	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.7 IE 4x4 KAT. Bj. >92

Abgasanlage/Exhaust System 33 SW (907) 1.7 IE 4x4 KAT Bj. >92




33 1.7 i.e. 4x4 SPORT WAGON KAT. (102 cv)

'88-8/'92

1	VR62810	latiguillo escape 33 SW (905/7) 1.7 ie 4x4 cat.	499.48 EUR
3	MSD107106	silenciador intermdiaro 33 SW (907) 1.7 ie catalizador	249.00 EUR
4	NSD112107	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 4x4	113.65 EUR
5	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
6	SAT094407	junta escape primario 6 2.0/2.5 V6, 33 catalizado - Mo	4.87 EUR
7	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.7 IE 4x4 KAT. Bj. 92>

Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 1.7 IE 4x4 KAT Bj. 92>




33 1.7 i.e. 4x4 KAT. (105 cv)

9/'92-'94

1	VR111501	latiguillo escape 33 (907) 1.3,1.4 1.5 ie 90-94	515.00 EUR
3	MSD112506	silenciador intermedio 33 (907) 1.7 ie 4x4 92-94 ca	129.00 EUR
4	NSD112007	silenciador terminal 33 (907) 1.7 ie 4x4	118.41 EUR
5	NSD112107	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 4x4	113.65 EUR
6	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
7	SAT094407	junta escape primario 6 2.0/2.5 V6, 33 catalizado - Mo	4.87 EUR
8	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > escape (907) > 1.7 IE 16V KAT 4x4 Bj. 92>

Abgasanlage/Exhaust System 33/SW (907) 1.7 IE 16V 4x4 KAT Bj. 92>




33 1.7 i.e. 16V 4x4 KAT. (128 cv)

9/'92-'94

1	VR112801	latiguillo escape 33 (907) 1.7 ie 16V cat. 09.92>	423.16 EUR
3	MSD112806	silenciador intermediario 33 (907) 1.7 ie 16V 4x4 cata	175.00 EUR
4	NSD112007	silenciador terminal 33 (907) 1.7 ie 4x4	118.41 EUR
5	NSD112107	silenciador terminal 33 SW (907) 1.7 ie 4x4	113.65 EUR
6	SAT094405	junta colector escape Sud/Sprint 33 (905/7),145/6 Boxer	2.90 EUR
7	SAT47140	junta tubo primario/catalizador 33/SW (907) 1.7 ie 16V	5.90 EUR
8	SAT091012	silent bloc/soporte escape	4.00 EUR

33 (905/7) > escape > Lambda Sonde (905) > 1.7 QV/IE

## Lambda-Sonde/Lambda Probe 33 (905) 1.7 QV/IE





1 LS7030

sonda lambda 33(905/7) 1.4/1.5/1.7 ie/ 16V, 3 vias

99.00 EUR


## Lambda-Sonde/Lambda Probe 33 (907) 1.4/1.7 IE 8V



<b>1</b>	<b>LS7030</b>	sonda lambda 33(905/7) 1.4/1.5/1.7 ie/ 16V, 3 vias	<b>99.00 EUR</b>
<b>2</b>	<b>LS7038</b>	sonda Lambda 164 Super 3.0 V6 24V 4 vias	<b>122.08 EUR</b>

33 (905/7) > escape > Lambda Sonde (907) > 1.7 IE 16V

## Lambda-Sonde/Lambda Probe 33 (907) 1.7 IE 16V




1 LS7030

sonda lambda 33(905/7) 1.4/1.5/1.7 ie/ 16V, 3 vias

99.00 EUR

33 (905/7) > escape > Lambda Sonde (907) > 1.7 IE 16V 4x4 Bj. >92

Lambda-Sonde/Lambda Probe 33 (907) 1.7 IE 16V 4x4 Bj. >92




1 LS7030

sonda lambda 33(905/7) 1.4/1.5/1.7 ie/ 16V, 3 vias

99.00 EUR

33 (905/7) > escape > Lambda Sonde (907) > 1.7 IE 4x4 Bj. >92


Lambda-Sonde/Lambda Probe 33 (907) 1.7 IE 4x4 Bj. >92



1	LS7030	sonda lambda 33(905/7) 1.4/1.5/1.7 ie/ 16V, 3 vias	99.00 EUR
2	LS7038	sonda Lambda 164 Super 3.0 V6 24V 4 vias	122.08 EUR

33 (905/7) > escape > Lambda Sonde (907) > 1.7 IE 4x4 Bj. 92>


Lambda-Sonde/Lambda Probe 33 (907) 1.7 IE 4x4 Bj. 92>



1	LS7030	sonda lambda 33(905/7) 1.4/1.5/1.7 ie/ 16V, 3 vias	99.00 EUR
2	LS7038	sonda Lambda 164 Super 3.0 V6 24V 4 vias	122.08 EUR

33 (905/7) > escape > Lambda Sonde (907) > 1.7 IE 16V 4x4 Bj. 92>

Lambda-Sonde/Lambda Probe 33 (907) 1.7 IE 16V 4x4 Bj. 92>




1 LS7030

sonda lambda 33(905/7) 1.4/1.5/1.7 ie/ 16V, 3 vias


99.00 EUR

## Antriebswelle/Driveshaft 33/SW (905)




1	GS20025	cardan ext. 33 1.2/1.3	106.70 EUR
2	GS20026	cardan ext. 33, (905/7), 1.5/1.7/4x4 QV, ie, 16V 1.8 TD	111.82 EUR
3	GS20023	cardan int. Sud/Sprint (902),33 (905/7)	101.55 EUR
4	AMS26045	fuelle int. 33 (905/7) 1.3,1.4 ie/1.5/QV 1.7 ie/QV/16V,	30.90 EUR
4	AMS26031	fuelle ext. 33 (905) 1.2/1.3/ 83-89 1.2 83-86	17.34 EUR
5	AMS26159	fuelle ext. 33 (905/7) 1.3,1.4,ie,1.5 QV, 1.7 ie/16V/QV	16.52 EUR

## Antriebswelle/Driveshaft 33/SW (907)




<b>1</b>	<b>GS20026</b>	cardan ext. 33, (905/7), 1.5/1.7/4x4 QV, ie, 16V 1.8 TD	<b>111.82 EUR</b>
<b>2</b>	<b>GS20023</b>	cardan int. Sud/Sprint (902),33 (905/7)	<b>101.55 EUR</b>
<b>3</b>	<b>AMS26159</b>	fuelle ext. 33 (905/7) 1.3,1.4,ie,1.5 QV, 1.7 ie/16V/QV	<b>16.52 EUR</b>
<b>4</b>	<b>AMS26045</b>	fuelle int. 33 (905/7) 1.3,1.4 ie/1.5/QV 1.7 ie/QV/16V,	<b>30.90 EUR</b>

33 (905/7) > transmision > caja velocidades > soportes caja (905) nicht 4x4




4	GL38718	silent bloc soporte caja vel. tras. 33 (905/7) 145/6 Bo	18.90 EUR
6	SR67069	Synchronring 2ter Gang Boxer	Preis auf Anfrage

33 (905/7) > transmision > caja velocidades > soportes caja (907) nicht 4x4



<b>3</b>	<b>GL38718</b>	<b>silent bloc soporte caja vel. tras. 33 (905/7) 145/6 Bo</b>	<b>18.90 EUR</b>
<b>5</b>	<b>SR67069</b>	<b>Synchronring 2ter Gang Boxer</b>	<b>Preis auf Anfrage</b>

## Kupplungs-Kit/Clutch Set 33/SW (905)



1. KK 056002

Ø 200 mm

1.2/1.3/1.5/IE/QV/4x4

2. KK 338001

Ø 200 mm

1.7/IE/QV


3. KK 450001

Ø 200 mm

1.8 TD

1	KK056002	kit embrague Sud (901) 1.2/1.3,33 (905/7) 1.4 ie / 1.5	288.99 EUR
2	KK338001	kit embrague Sud/Sprint 1.3/1.5/1.7 ie 33 (905/7) 1.7ie	222.99 EUR
3	KK450001	kit embrague 33 1.8 TD 86-94	209.27 EUR

## Kupplungs-Kit/Clutch Set 33/SW (907)



1. KK 056002

Ø 200 mm

1.4/1.6 IE

2. KK 338001

Ø 200 mm

1.7 IE/16V/4x4


3. KK 450001

Ø 200 mm

1.8 TD


1	KK056002	kit embrague Sud (901) 1.2/1.3,33 (905/7) 1.4 ie / 1.5	288.99 EUR
2	KK338001	kit embrague Sud/Sprint 1.3/1.5/1.7 ie 33 (905/7) 1.7ie	222.99 EUR
3	KK450001	kit embrague 33 1.8 TD 86-94	209.27 EUR

## Kupplungsbetätigung/Clutch Actuation 33 (905)



1	KGZ013	cilindro emisor embr. 33 (905/7) Sud/Sprint	70.00 EUR
2	KS516970	latiguillo embrague 33 (905/7) Sud/ Sprint (902)	24.00 EUR
3	KNZ008	bombin embrague Sud/Sprint,33 (905/7) 145/6, 1.4,1.6,1.	62.00 EUR

## Kupplungsbetätigung/Clutch Actuation 33 (907)




1	KGZ013	cilindro emisor embr. 33 (905/7) Sud/Sprint	70.00 EUR
2	KS516970	latiguillo embrague 33 (905/7) Sud/ Sprint (902)	24.00 EUR
3	KNZ008	bombin embrague Sud/Sprint,33 (905/7) 145/6, 1.4,1.6,1.	62.00 EUR

# Bremsscheiben/Brakedisks 33 (905/7)


**1. BS 118111**

1.2/1.3/1.5/QV/4x4 (905)  
vorne/front >12.1985




**2. BS 118611**

1.2/1.3/1.4/1.5/QV/4x4/1.7/1.8 TD (905/7)  
vorne/front 12.1985>




**3. BS 100751**

1.7 IE/QV/16V (905/7)  
vorne/front  
belüftet/ventil




**4. BS 100815**

mit/with ABS  
hinten/rear



1	BS118111	disco de frenos delantero 1.1/1.3/ti 33 (905) 1.2/1.3/1	46.16 EUR
2	BS118611	disco de frenos delantero 33 (905/7) 1.3/ 1.4/1.5/1.7/i	49.00 EUR
3	BS100751	disco de frenos delantero 33 (907) 1.7/ ie/ 16V/4x4/QV/	59.99 EUR
4	BS100815	disco de frenos trasero 33 (907), 1.4/ 1.5/1.7/ie/16V,1	32.50 EUR


# Bremstrommeln/Brakedrums 33 (905/7)



<b>1</b>	<b>BT180033</b>	tambor de frenos 33 (905) 1.2/1.3/ 1.5/ 83-89 Sud / Sp	<b>108.99 EUR</b>
<b>3</b>	<b>BT700039</b>	tambor de frenos 33 (905) 1.5, 4x4	<b>122.08 EUR</b>


## Brembeläge/Brakepads vorne/front 33 (905)

**1. 20944 04**  
1.2/1.3/1.5/QV/4x4  
ATE  
> 1985




100 x 54,8

**2. 20944 05**  
1.2/1.3/1.5/QV/4x4  
ATE  
1985>




100 x 54,8

**3. 21131 04**  
1.2/1.3/1.5/QV/4x4  
Bendix  
> 1985




100,9 x 47,4

**4. 21131 05**  
1.2/1.3/1.5/QV/4x4  
Bendix  
1985>




100,9 x 47,4

**5. 21165**  
1.7/IE/QV/4x4  
ATE



94,9 x 48,5


**6. 21271**  
1.7/IE/QV/4x4  
Lucas



95 x 61,8

1	20944 150 04	juego de pastillas de frenos delantero sin testigo 1.2/	42.00 EUR
2	20944 150 05	juego de pastillas de frenos delantero con testigo 1.2/	45.14 EUR
3	21131 150 04	juego de pastillas de frenos delantero sin testigo 33 (	30.01 EUR
4	21131 150 05	juego de pastillas de frenos delantero con testigo 1.2	43.60 EUR
5	21165 165 25	juego de pastillas de frenos delantero con testigo 33 (	84.63 EUR
6	21271 165 25	juego de pastillas de frenos delantero con testigo 33 (	64.00 EUR


## Brembeläge/Brakepads vorne/front 33 (907)



<b>1</b>	<b>20332 170 25</b>	juego de pastillas de frenos delantero con testigo 33 (	<b>64.00 EUR</b>
<b>2</b>	<b>20944 150 05</b>	juego de pastillas de frenos delantero con testigo 1.2/	<b>45.14 EUR</b>
<b>3</b>	<b>20361 165 25</b>	juego de pastillas de frenos delantero con testigo 33 (	<b>60.12 EUR</b>

33 (905/7) > frenado > pastillas tras.

## Brembeläge/Brakepads hinten/rear 33 (905/7)



1 23177 144 14 juego de pastillas de frenos trasero sin testigo 33 (90

50.90 EUR

## Bremsbacken/Drumbrakecovering 33 (905/7)




**1. TBB 411**  
Bendix (905)  
1982-86

228,6 x 42

**2. TBB 456**  
Bendix (905/7)  
1986>




203,2 x 39




**3. TBZ 545**  
Bendix (905)  
1982-86

**4. TBZ 756**  
Bendix (905/7)  
1986>



1	TBB411	juego de zapatas Sud, 33 (905) montaje: Bendix	86.68 EUR
2	TBB456	juego de zapatas 33 (905/7) Sud, Sprint 1.7 montaje: Be	66.64 EUR
3	TBZ545	kit montaje zapatas 33 (905) montaje: Bendix	12.26 EUR
4	TBZ756	kit montaje zapatas 33 (905/7) montaje: Bendix	16.31 EUR

## Bremszangen/Calipers 33 (905) vorne/front



1	BZ211011	pinza de frenos del. izq. Sud/Sprint 1.4/1.5/1.7 ie 01.	49.72 EUR
2	BZ211012	pinza de frenos del. der. Sud/Sprint 1.4/1.5/1.7ie 01.8	49.72 EUR
3	BZ211023	pinza de frenos del. izq. 33/SW (905) 1.2/1.3/1.5/4x4/Q	Preis auf Anfrage
4	BZ211024	pinza de frenos del. der. 33 (905) 1.2/1.3/1.5/QV/4x4/1	Preis auf Anfrage

## Bremszangen/Calipers 33 (907) vorne/front



**1. BZ 211033**  
links/left  
-ABS

**2. BZ 211034**  
rechts/right  
-ABS



**3. BZ 211075**  
links/left  
+ ABS  
System: Ate

**4. BZ 211076**  
rechts/right  
+ ABS  
System: Ate



**5. BZ 342278**  
links/left  
+ ABS  
System: Bendix

**6. BZ 342279**  
rechts/right  
+ ABS  
System: Bendix



<b>1</b>	<b>BZ211033</b>	pinza de frenos del. izq. 33/SW (907) 1.4/1.5/1.7 ie, 3	<b>87.20 EUR</b>
<b>2</b>	<b>BZ211034</b>	pinza de frenos del. der. 33/SW (907) 1.4/1.5/1.7 ie, 3	<b>73.24 EUR</b>
<b>3</b>	<b>BZ211075</b>	pinza de frenos del. izq. 33 (907) 1.7 QV montaje: Ate	<b>77.72 EUR</b>
<b>4</b>	<b>BZ211076</b>	pinza de frenos del. der. 33 (907) 1.7 QV montaje: Ate	<b>77.72 EUR</b>
<b>5</b>	<b>BZ342278</b>	pinza de frenos del. izq. 33/SW (907) 1.7 ie 16V 4x4 mo	<b>76.72 EUR</b>
<b>6</b>	<b>BZ342279</b>	pinza de frenos del. der. 33/SW (907) 1.7 ie 16V 4x4 mo	<b>76.72 EUR</b>

33 (905/7) > frenado > pinzas tras.

## Bremszangen/Calipers 33 (905/7) hinten/rear



1.  
links/left  
- 4x4

2.  
rechts/right  
- 4x4



3.  
links/left  
+ 4x4

4.  
rechts/right  
+ 4x4



3 BZ211037


Bremssattel hl 33/SW (907) 1.7 ie 4x4/16V 4x4 Bremssyst

94.26 EUR


### 33 (905/7) > frenado > bomba de freno/servo

BKV/Hauptbremszylinder/Brakeservo/Brake master cylinder 33 (905/7)

**1. BKV 05414**  
System: Bendix



**2. BKV 01697**  
System: Ate



**3. HBZ 154**  
> 1984



**4. HBZ 128**  
> 1986



**5. HBZ 129**  
1986 >




<b>3</b>	<b>HBZ154</b>	bomba freno frenos 33 (905/7) 1.4/1.5/4x4/QV/1.7 ie/16V	<b>163.63 EUR</b>
<b>4</b>	<b>HBZ128</b>	bomba freno frenos Sud/Sprint, 33 (905/7)	<b>128.23 EUR</b>
<b>5</b>	<b>HBZ129</b>	bomba freno frenos Sud/Sprint 87> 33/SW (905/7) 1.4/1.5	<b>124.00 EUR</b>

## 33 (905/7) > frenado > bombines de rueda



**1. RBZ 177**  
links/left  
System: Bendix  
Ø 17,46 mm  
> 1986  
- 4x4

**2. RBZ 178**  
rechts/right  
System: Bendix  
Ø 17,46 mm  
> 1986  
- 4x4



**3. RBZ 398**  
links/left  
System: Bendix  
Ø 17,46 mm  
1987>  
- 4x4

**4. RBZ 399**  
rechts/right  
System: Bendix  
Ø 17,46 mm  
1987>  
- 4x4



**5. RBZ 558**  
links/left  
System: Bendix  
Ø 19,05 mm  
+ 4x4


**6. RBZ 559**  
rechts/right  
System: Bendix  
Ø 19,05 mm  
+ 4x4



<b>1</b>	<b>RBZ177</b>	bombin de rueda izq. 33 (905) 1.2/1.3/1.5/QV	<b>44.63 EUR</b>
<b>2</b>	<b>RBZ178</b>	cilindro de rueda der. 33 (905) 1.2/1.3/1.5/QV	<b>44.63 EUR</b>
<b>3</b>	<b>RBZ398</b>	cilindro de rueda izq. 33 (905/7) 04.88>	<b>16.90 EUR</b>
<b>4</b>	<b>RBZ399</b>	cilindro de rueda der. 33 (905/7) 04.88>	<b>16.90 EUR</b>
<b>5</b>	<b>RBZ558</b>	cilindro de rueda izq. 33/SW (905) 4x4	<b>50.27 EUR</b>
<b>6</b>	<b>RBZ559</b>	cilindro de rueda der. 33/SW (905) 4x4	<b>50.27 EUR</b>


# Bremsschlauch/Brake Hose 33 (905/7)

1. BS 517017 vorne/front (905) >1986    2. BS 517068 vorne/front (905) 1986>    3. BS 511229 vorne/front (907)    4. BS 510353 hinten/rear (905) >1986    5. BS 516879 hinten/rear (905) 1986>    6. BS 511631 hinten/rear (907)



1	BS517017	latiguillo de freno delantero 33/SW (905)/1.2/1.3/1.5/Q	21.00 EUR
2	BS517068	latiguillo de freno delantero 33 (905/7) 1.7 ie/16V 4x4	20.42 EUR
3	BS511229	latiguillo de freno delantero Alfa 33 (905)/ 4x4 con AB	9.23 EUR
4	BS510353	latiguillo de freno trasero 33 (905) 1.2/1.3/1.5/1.8 TD	15.28 EUR
5	BS516879	latiguillo de freno trasero 33/SW (905/7 4x4, Sud con f	18.16 EUR
6	BS511631	latiguillo de freno trasero 33 (907)	17.50 EUR

## Handbremsseil/Brake Cable 33/SW (905)




**1. HS 25119**  
links/left  
1381/1588 mm

**2. HS 25118**  
rechts/right  
> #5567000  
1445/1664 mm

**3. HS 25130**  
rechts/right  
# 5567001>  
1509/1713 mm


<b>1</b>	<b>HS25119</b>	<b>cable freno de mano izq. 33 (905) 83-89</b>	<b>26.16 EUR</b>
<b>2</b>	<b>HS25118</b>	<b>cable freno de mano der. 33 (905) 83-89</b>	<b>25.13 EUR</b>
<b>3</b>	<b>HS25130</b>	<b>cable freno de mano der. 33/SW (907) 92-94</b>	<b>19.39 EUR</b>

## Handbremsseil/Brake Cable 33/SW (907)




1	HS25124	cable freno de mano izq. 33/SW (905/7)	26.60 EUR
2	HS25130	cable freno de mano der. 33/SW (907) 92-94	19.39 EUR
3	HS25123	cable freno de mano 33 SW (907) QV 90-94	23.09 EUR
4	HS25127	cable freno de mano izq. 33 (907) con ABS	25.95 EUR
5	HS25122	cable freno de mano der. 33 (907) con ABS	25.95 EUR

## Federbeine/Struts 33 (905)




4	FG38187	aro caucho para amortiguador delantero Sud/Sprint,33/SW	13.49 EUR
5	SK38160	protección amortiguador delantero Sud/Sprint, 33, 164/S	15.90 EUR
6	FT01443	protección muelle del. der. 33,164/Super	48.00 EUR
7	FT01444	protección muelle del. izq.,33,164/Super	48.00 EUR
15	FG88433	aro caucho 33/SW (905/7)	14.51 EUR
16	SD105772	amortiguador trasero 33 (905/7), gas doble efecto	114.99 EUR

## Federbeine/Struts 33 (907)




4	FG38187	aro caucho para amortiguador delantero Sud/Sprint,33/SW	13.49 EUR
5	SK38160	protección amortiguador delantero Sud/Sprint, 33, 164/S	15.90 EUR
6	FT01443	protección muelle del. der. 33,164/Super	48.00 EUR
7	FT01444	protección muelle del. izq.,33,164/Super	48.00 EUR
9	FW49466	muelle suspension delantero 33 (907) 16V	79.00 EUR
14	FG88433	aro caucho 33/SW (905/7)	14.51 EUR
15	FG88434	aro caucho 33/SW (905/7)	9.75 EUR
16	SD105772	amortiguador trasero 33 (905/7), gas doble efecto	114.99 EUR
18	FW504747	muelle suspension trasero 33 (907) SW/16V	70.78 EUR
19	FBL801025	aro amortiguador delantero Sud/Sprint 33 (905/7),164/Su	26.00 EUR

### 33 (905/7) > suspension > suspension (905) del.




1	TG188	rotula inferior 33 (905/7)	39.00 EUR
4	AB2357	silent bloc tren del. Sud/Sprint,33 (905/7)	9.00 EUR
4	AB2369	silent bloc tren del. Sud/Sprint/33/Arna D=46,2mm H= 36	10.50 EUR
5	AB88427	silent bloc triangulo inf. Sud,Arna,33 D=43mm L=53mm	16.51 EUR
6	AB2343	Stabilisatorgummi seitlich 33, Sud, Arna	5.50 EUR
6	AB2342	Stabilisatorgummi vorne 33, Sud, Arna 18mm	5.50 EUR
7	AB40102SB	Juego casquillo PU horquilla delantera interior Alfasud	79.00 EUR
7	AB4010318SH	POWERFLEX HERITAGE COLLECTION Buchse Stabilisator vorne	59.00 EUR
7	AB4010318SB	Polyurethan Buchse Stabilisator vorne 18mm Sud/Sprint/3	45.51 EUR
7	AB40102SH	POWERFLEX HERITAGE COLLECTION Juego casquillo PU horqui	79.00 EUR
8	AB40101SH	HERITAGE Poliuretano delantero Tie Bar Bush para Alfa 3	169.00 EUR
8	AB40101	Poliuretano delantero Tie Bar Bush para Alfa 33 Alfasud	169.00 EUR

### 33 (905/7) > suspension > suspension (907) del.



1	AB88427	silent bloc triangulo inf. Sud,Arna,33 D=43mm L=53mm	16.51 EUR
2	SA01401	balancin del. der. 33 (907A)	128.40 EUR
3	SA01402	balancin del. izq. 33 (907)	128.40 EUR
4	TG187	rotula inferior 33 (905/7)	44.63 EUR
5	AB2357	silent bloc tren del. Sud/Sprint,33 (905/7)	9.00 EUR
6	AB2342	Stabilisatorgummi vorne 33, Sud, Arna 18mm	5.50 EUR
6	AB2343	Stabilisatorgummi seitlich 33, Sud, Arna	5.50 EUR
7	AB40102SB	Juego casquillo PU horquilla delantera interior Alfasud	79.00 EUR
7	AB40102SH	POWERFLEX HERITAGE COLLECTION Juego casquillo PU horqui	79.00 EUR
8	AB40101	Poliuretano delantero Tie Bar Bush para Alfa 33 Alfasud	169.00 EUR
8	AB40101SH	HERITAGE Poliuretano delantero Tie Bar Bush para Alfa 3	169.00 EUR
11	TG188	rotula inferior 33 (905/7)	39.00 EUR

## Aufhängung/Attachment 33 (905) hinten/rear



1	AB873461	silent bloc barra stab trasera Sud,33	17.50 EUR
3	AB87653	silent bloc post. Sud, 33 diam. 44,2 mm	19.50 EUR
4	AB40110SH	POWERFLEX HERITAGE COLLECTION PU Buchsen für hintere Zu	299.00 EUR
5	AB40111SH	POWERFLEX HERITAGE COLLECTION Buchsen Stabilisator hint	59.00 EUR

## Radlager/Wheel Bearing 33 (905)

vorne/front:



1. RL 0615

hinten/rear:




2. RL 0620  
nicht/not 4x4



3. RL 0601  
für/for 4x4

1	RL0615	kit rodamiento de rueda delantera Sud/Sprint,33 (905) s	45.01 EUR
2	RL0620	kit rodamiento de rueda trasera (905/7) sin ABS, Sud/Sp	79.00 EUR

## Aufhängung/Attachment 33 (907) hinten/rear



1	AB873461	silent bloc barra stab trasera Sud,33	17.50 EUR
2	SS38868	bieleta suspension post. izq. 33/SW (907)	Preis auf Anfrage
3	SS38869	bieleta suspension post. der. 33/SW (907)	Preis auf Anfrage
5	AB87653	silent bloc post. Sud, 33 diam. 44,2 mm	19.50 EUR
6	AB40110SH	POWERFLEX HERITAGE COLLECTION PU Buchsen für hintere Zu	299.00 EUR
7	AB40111SH	POWERFLEX HERITAGE COLLECTION Buchsen Stabilisator hint	59.00 EUR

# Radlager/Wheel Bearing 33 (907)

vorne/front:



hinten/rear:




1	RL0616	kit rodamiento de rueda delantera 33 (905/7) 4.89> con	62.07 EUR
2	RN59321	cubo de rueda delantera 33 (907)	97.46 EUR
3	RL0620	kit rodamiento de rueda trasera (905/7) sin ABS, Sud/Sp	79.00 EUR

## Lenkung/Steering 33 (905/7)



1	SSK186	rotula direccion ext. Sud/Sprint, 33, (905/7)	40.01 EUR
2	LMS12001	fuelle direccion izq./der. 145/6 33 (907) (sin DA)	22.05 EUR
3	LMS38030	fuelle direccion izq./der., Sud,Sprint 33 (905/7) DA	19.00 EUR
4	LMS93712	fuelle direccion 33 (907) DA	28.62 EUR
5	SST5004S	barra direccion Sud/Sprint, 33	Preis auf Anfrage
6	AB02771	Buchse f. Hebelauge (Lenkstange) Su d/Sprint,33 (905/7)	7.00 EUR

### 33 (905/7) > electricidad > electricidad motor > sensor



1	KWS13208	Kurbelwellen-Sensor 33,75,145/6,155 ,164/Super,Spider '	129.00 EUR
2	BLS3730150	Bremslichtschalter 33 (907) mit C K 75,RZ,SZ	15.01 EUR
3	BLS3730132	Bremslichtschalter 33 (905/7),90,Al fetta,Giulietta	20.79 EUR
4	THS1888	Thermoschalter 33 1.8 TD	15.99 EUR
5	WTS707072	Wassertemperaturschalter f. Kontrol I. 33 (907) 145/6 B	16.31 EUR
6	ODS404062	Öldruckschalter Arna,Sud/Sprint,33 (905/7)	10.50 EUR
7	WTG6028	Geber Kühlwassertemperatur Sud/Spri nt,33 (905/7),145/6	14.90 EUR
8	WTG60114	Geber Kühlwassertemperatur 33 (905/ 7),145/6 Bj. >96,75	14.90 EUR
10	WTG60187	Geber Kühlwassertemperatur 33 (907) ,145/6 Bj. >96	19.50 EUR
11	WTG6084	Geber Öl / Kühlwassertemperatur Alfa Romeo 33 und Arna	9.00 EUR
12	ODG505003	Öldruckgeber Arna,Sud/Sprint,33 (90 5)	65.00 EUR
13	WTG60145	sensores temperatura agua 33(905/7),75 155,164/Super,Sp	28.50 EUR

## Zündanlage/Ignitionssystem 33 (905)



1	ZS010	bobina electronica 33,75,90, Arna, Sud/Sprint, Alfetta,	245.18 EUR
2	ZS012	bobina electronica 33,75,90,Arna, Sud/Sprint, Alfetta,	Preis auf Anfrage
4	14 032 0 0	cabeza encendedor montaje Bosch Giulia, Spider, Bertone	15.90 EUR
5	VK109	cabeza encendedor Ducellier Sud/Sprint, 33 (905)	Preis auf Anfrage
7	VL190	dedo encendedor Bosch Sud/Sprint, 33 (905) (limitado a	Preis auf Anfrage
8	VL036	dedo encendedor Boxer Bosch	5.75 EUR
9	VL179	dedo encendedor Ducellier Sud/Sprint, 33 (905) (limitad	22.05 EUR
10	BP 6 ES	bujia NGK 33 1.3/1.4/1.5/1.7/ ie 16V,75 1.6/1.8/Turbo/2	4.50 EUR
11	ZKS02156	haz encendido Sud/Sprint, 33 (905) carburadores	35.00 EUR
12	ZKS01520	haz encendido 33 (905/7) inyencion	81.04 EUR

## Zündanlage/Ignitionssystem 33 (907)

1. ZS 283



2. ZS 233



3. ZS 084



4. HG 04288



5. 14 032 0 0  
SYSTEM:  
Bosch



7. ZKS 01521 8. ZKS 01523  
1.4/1.6/1.7 IE 8V 1.7 IE 16V



9. BP 6 ES  
8V



Delivering Innovations  
for 75 years



10. BCP 6 ES  
16 V Europa

11. PFR 6 B  
16 V USA

6. 14 147 3 0  
SYSTEM:  
Bosch



1	ZS283	bobina 33,145/6 1.4 ie 91-96 155 2.0 16V turbo 92-97 (e	19.96 EUR
2	ZS233	bobina 33 (907), 145/6 1.6/1.7ie 90-96	98.00 EUR
3	ZS084	bobina 33 (907) 1.7ie 16V/4x4 90-94	49.24 EUR
4	HG04288	módulo encendido transistorizado Bosch 116	85.00 EUR
5	14 032 0 0	cabeza encendedor montaje Bosch Giulia, Spider, Bertone	15.90 EUR
6	14 147 3 0	dedo encendedor montaje Bosch Spider 90-93 inyeccion (c	Preis auf Anfrage
7	ZKS01521	haz encendido 33 (907) 1.4ie 90-94 145-146 1.4 ie 94-	47.49 EUR
8	ZKS01523	haz encendido 33 (907) 1.7 ie 16V	155.00 EUR
9	BP 6 ES	bujia NGK 33 1.3/1.4/1.5/1.7/ ie 16V,75 1.6/1.8/Turbo/2	4.50 EUR
10	BCP 6 ES	bujia NGK 75 2.0 TS,155 1.7/1.8/2.0 TS 164 2.0 TS >	5.90 EUR
11	PFR 6 B	bujia NGK 33 1.7 ie 16V, 145/6 1.7 ie 16V,147 3.2 GTA,	19.00 EUR

## Aggregate/Aggregats 33 (905)

**1. AN 10340**  
- 1.7 IE/1.8 TD



**2. AN 15 560**  
1.7 IE



**3. AN 15 610**  
1.8 TD



**4. LI 31 390**  
45 A  
- TD



**5. LI 36 520**  
65 A  
- TD



**6. LI 35 630**  
65 A  
1.8 TD



<b>1</b>	<b>AN10340</b>	motor de arranque 145 1.4-1.6 ie 94-96 Sud/Sprint, 33,1	<b>163.11 EUR</b>
<b>2</b>	<b>AN15560</b>	motor de arranque 145/6 1.7ie 16V 94-96 33,1.7 ie/16V	<b>173.37 EUR</b>
<b>3</b>	<b>AN15610</b>	motor de arranque 33 1.8 TD, 155,164 2.5 TD	<b>306.73 EUR</b>
<b>4</b>	<b>LI31390</b>	alternador Sud/Sprint, 33 (905)	<b>199.00 EUR</b>
<b>5</b>	<b>LI36520</b>	alternador Sprint 03.87>, 33 (905/7) 4.88>	<b>235.95 EUR</b>
<b>6</b>	<b>LI35630</b>	alternador 33 (905) 1.8 TD, 75 1.6/2.0 TD	<b>169.27 EUR</b>

## Aggregate/Aggregats 33 (907)

**1. AN 10340**  
- 1.7 IE/16V /1.8 TD



**2. AN 15 560**  
1.7 IE/16V



**3. AN 15 610**  
1.8 TD



**4. LI 36 520**  
65 A  
- TD



**5. LI 36 750**  
65 A  
1.8 TD



<b>1</b>	<b>AN10340</b>	motor de arranque 145 1.4-1.6 ie 94-96 Sud/Sprint, 33,1	<b>163.11 EUR</b>
<b>2</b>	<b>AN15560</b>	motor de arranque 145/6 1.7ie 16V 94-96 33,1.7 ie/16V	<b>173.37 EUR</b>
<b>3</b>	<b>AN15610</b>	motor de arranque 33 1.8 TD, 155,164 2.5 TD	<b>306.73 EUR</b>
<b>4</b>	<b>LI36520</b>	alternador Sprint 03.87>, 33 (905/7) 4.88>	<b>235.95 EUR</b>
<b>5</b>	<b>LI36750</b>	alternador 33 (907) 1.8 TD	<b>193.89 EUR</b>



---

1 WB310

Wischblatt-Satz 145/6,155,166

27.50 EUR

33 (905/7) > acabado interior > alfombrilla



1 FMS 33

Fußmatten 33 schwarz/rotes Emblem Tuftvelour,gekettelt,

79.00 EUR